



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo III

Fotografias indicando a presença de cupins nas salas da Corregedoria-4^a andar do prédio Sede do Tribunal Regional Eleitoral, localizado na Rua Duque de Caxias, 350, Porto Alegre-RS.

 A photograph showing several brown insect wings or debris on a light-colored ceiling near a white split-system air conditioner.	 A photograph of a wooden desk in an office. On the desk is a computer monitor, a keyboard, a telephone, and some papers. A black office chair is positioned behind the desk. A map hangs on the wall in the background.
1-Cupins junto ao teto próximo ao split.	2-Mesa do Corregedor.
 A photograph showing insect wings or debris on the polished wooden surface of a desk.	 A photograph showing insect wings or debris on the polished wooden surface of a desk, with a black cable visible in the foreground.
3-Presença de asas de cupins sob o tampo de vidro da mesa do Corregedor.	4-Presença de asas de cupins à direita da foto.



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

A imagem mostra uma tabela de Juízes Efetivos do TJRS. A coluna esquerda enumera os magistrados e a coluna direita enumera os desembargadores. Um inseto escuro é visível no topo da mesa de vidro.	A imagem mostra um painel de avisos fixado na parede de um escritório. O painel é verde com vários avisos e cartazes presos a ele.
5-Inseto no tampo de vidro da mesa do Corregedor.	6-Identificada a presença de cupins na madeira do mural.
A imagem mostra o teto de um escritório com um sistema de ar condicionado centralizado e luminárias embutidas.	A imagem mostra um armário de madeira com portas fechadas, posicionado em um escritório.
7-Teto da Corregedoria.	8-Armário Corregedoria.