

ANEXO A

GALERIA DE IMAGENS



Foto 1: Fachada do prédio coberta por uma pele de vidro.



Foto 2: Janela basculante localizada no banheiro acessível



Foto 3: Janela basculante do cartório



Foto 4: Janela basculante do banheiro




Foto 5: Janela do banheiro do mezanino



Foto 6: Janela basculante, banheiro do mezanino.



Foto 7: Janela da cozinha



Foto 8: Janela do arquivo



Foto 9: Porta da sala de urnas.



Foto 10: Janela do banheiro localizado próximo à sala de urnas.