

JUSTIÇA ELEITORAL  
41ª ZONA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL  
ANEXO A  
GALERIA DE IMAGENS



**Foto 01: Condensadora com vazamento de água por problemas na tubulação (canos).**

JUSTIÇA ELEITORAL  
41ª ZONA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL



**Foto 02: Condensadoras com vazamento na tubulação de coleta de água.**



## JUSTIÇA ELEITORAL

### 41ª ZONA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL



**Foto 03: Evaporadoras localizadas na CAE.**



## JUSTIÇA ELEITORAL

### 41ª ZONA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL



**Foto 04: Evaporadoras localizadas na sala de treinamentos.**



**Foto 05: Evaporadora instalada na CAE.**





## JUSTIÇA ELEITORAL

### 41ª ZONA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL



**Foto 08: Equipamentos instalados no cartório da 135ª Zona Eleitoral.**



**Foto 09: Equipamentos instalados no cartório da 135ª Zona Eleitoral.**